

## 乾燥速率檢測設備

### 配備

- 1.桌上型電腦 1 台
- 2.彩色噴墨印表機
- 3.天秤
  - a.最大重量 4200g
  - b.精確度 0.01g
  - c.附有壓克力罩與置布支撐架
  - d.可依需求選用精確度 0.001g 之天秤
- 4.溫溼度感測器(選購)
- 5.可依需求升級至多機版(一台電腦連接多台天秤，並共用一資料庫)

### 功能

- 1.系統具有人機介面之特色，可設定取樣時間&設定停止時含水率並且自動換算布之基重。
- 2.可自動量測環境溫、溼度或手動輸入。
- 3.測試結果可儲存至資料庫，具有資料庫維護之功能。

### 用途

量測織物乾燥速率

